

REALIZAR CURVA TCG CON PHASOR XS

La curva TCG es una curva con la cual se compensa la caída natural de la amplitud de los ecos ultrasónicos con el aumento de la distancia, el significado de las siglas **TCG** es *"Time Corrected Gain"* (Corrección de ganancia contra el Tiempo).



En el equipo **Phasor XS**, la curva **TCG** tiene que compensar la caída natural causada por la distancia, la atenuación y el cambio de ángulo del haz ultrasónico. Para ello en el equipo **Phasor XS** cuenta con un **Diagrama de Amplitud de Ecos** (Amplitud-Cycle-Diagram), en el cual se representa la amplitud de los ecos de referencia en función del ángulo para posteriormente trazar la curva **TCG** para cada uno de los ángulos.

De acuerdo al código ASME para la elaboración de esta curva es necesario tener por lo menos 3 reflectores de referencia para poder realizarla correctamente el equipo nos permite guardar hasta 16 puntos de una curva **TCG**.

UltraTips www.llogsa.com





Antes de iniciar, es necesario verificar ciertos parámetros como lo son:

• El equipo este calibrado en distancia.

• Que esté ajustada la sensibilidad al 80% EVP con el reflector que produce la máxima amplitud del bloque de referencia ASME.

- El espesor debe estar ajustado de acuerdo al bloque ASME.
- El número de piernas debe ser de acuerdo a los reflectores que van a utilizarse.
- Debe estar determinado el rango de ángulos para en barrido "S" (40°-70°).

• Verificar que el bloque cuente con las dimensiones suficientes para obtener la reflexión de referencia del barreno, para cubrir la distancia total de la segunda pierna con el ángulo de 70°.





Pantallas de apertura de ángulos y espesor del material

En esta ocasión se utilizara un bloque ASME con un espesor de 1.5" y 3 barrenos ubicados a las profundidades de ¼ T, ½ T y ¾ T, donde T es el espesor del bloque de referencia ASME. También se configura el equipo para mostrar el resultado **PSA^**, el cual muestra el ángulo con la mayor amplitud, se coloca la compuerta a una altura del **5%** para detectar las indicaciones.

UltraTips

Abrimos el submenú de **NRM/TCG**, ubicado el menú **UT**, colocamos el transductor sobre el barreno de ¼ T, presionamos el botón **RECORD** para iniciar la curva **TCG**, posteriormente se ajusta el grupo de haces en el parámetro es **BEAM GROUP** que en esta ocasión será de 15° es decir de 40° a 55°, entre más pequeño sea el grupo de haces se tendrá una mayor sensibilidad en la curva.

A continuación se desplaza el transductor de tal forma que la indicación del barreno recorra el grupo de ángulos seleccionados, mientras se realiza el movimiento del transductor del lado izquierdo de la pantalla se muestra el Diagrama de Amplitud de los Ecos, el cual se va a actualizando con el movimiento, quedando así grabadas las amplitudes requeridas, se presiona nuevamente el botón **Recording** para guardar el primer grupo.



Grabación del primer Grupo de ángulos para el primer reflector



Grabación del segundo Grupo de ángulos para el primer reflector

Después de grabar las amplitudes del primer grupo de haces, el parámetro de **BEAM GROUP** cambia automáticamente para seleccionar el siguiente grupo que en esta ocasión será de 55° a 70°, se coloca la compuerta de tal forma que toque la indicación de este reflectores para todos los ángulos, posteriormente se realiza el movimiento del transductor para que se graben las amplitudes

Terminado de grabar todos los grupos de haces, el equipo automáticamente cambia a grabar el segundo reflector el de 1/2 T, para el cual se sigue con el mismo procedimiento anterior, seleccionando el grupo de haces y grabando las amplitudes de los reflectores. Lo mismo sucede para grabar el tercer reflector de ¾ T.

Para finalizar el guardado de los reflectores de referencia se presiona dos veces el botón de FINISH, con lo cual se genera la curva TCG, la cual se muestra en el barrido A, en forma de una curva, mientras que en el **barrido S** se observan los cambios de ganancia para cada uno de los grupos ajustados.

Finalización de la grabación de amplitudes de los 3 reflectores

Una característica importante, es que se generan curvas independientes para cada uno de los ángulos y la corrección depende de la profundidad a la que se encuentren los reflectores.

UltraTips www.llogsa.com

PSAA 51.0

0.687 in

POINT

PULSER

+0.000 dB/CYC

ATE START

(RECORDING)

INISH

BASE

BEAM GROUP 40.0





Conclusión

Oficina Matriz:

Llog, s.a. de c.v

Aragón La Villa

México D.F. 07000

T. +5255.57501414.

Cuitlahuac No. 54

El empleo de curvas TCG es una forma alternativa para realizar evaluaciones de acuerdo a ASME, la cual se caracteriza por realizar una compensación de ganancia con respecto al tiempo de vuelo del haz ultrasónico.

www.llogsa.com

RECEIVER GATEMODE GATE POS MINITALOGETCG EDIT

Centro de Capacitación:

Llog, s.a. de c.v Cuauhtémoc No. 93 Aragón La Villa México D.F. 07000 T. +5255.57502981 F. +5255.57502980

Amazonas 4545 y Pereira

Llog, s.a. de c.v

3er Piso, Oficina 314

Sucursal Ecuador:

Sucursal Villahermosa:

Llog, s.a. de c.v Sindicato Hidráulico No. 204

Adolfo López Mateos Villahermosa, Tab. 86040 T. +52993.3122515 F. +52993.3122515

T. +5281.83562135, 83355961 F. +5281.83355428

Sucursal Monterrey:

Río Hudson No. 487

SPGG, Nuevo León 66220

Llog, s.a. de c.v

Noviembre 2011 No. 147